

# طراحی اجزا (۱)

## Mechanical Engineering Design



مؤلف: مهندس سام سهام  
[www.mohandesidl.ir](http://www.mohandesidl.ir)

## فهرست مطالب

۳	مقدمه
۴	طراحی مهندسی
۴	ملاحظات طراحی
۴	ضریب اطمینان و دلیل استفاده از آن
۴	خستگی
۵	شکست ناشی از بارگذاری استاتیکی
۶	معیارهای واماندگی رایج تحت بار استاتیکی مواد نرم
۹	معیارهای رایج واماندگی تحت بارگذاری استاتیکی مواد ترد
۱۰	شکست ناشی از بارگذاری دینامیکی
۱۱	بارگذاری دینامیکی
۱۵	رابطه تنش-عمر
۱۶	بارگذاری نوسانی
۱۶	معیارهای شکست خستگی تحت بار نوسانی (غیر کاملاً معکوس شونده)
۱۶	معیار لانگر
۱۷	ترکیب بارگذاری ها
۱۷	خستگی قطعه تحت رژیم‌های مختلف بارگذاری
۱۹	طراحی محورها
۲۰	سرعت بحرانی
۲۰	تنش برشی در اجسام جدار نازک
۲۰	انواع پیچ
۲۶	انواع پوشش پیچ ها
۲۶	نامگذاری پیچ ها
۲۷	سفتی پیچ و قطعه
۲۹	ضرایب اطمینان
۳۳	پیچ تحت تنش برشی
۳۵	اتصالات دائم (جوش)

## مقدمه

این جزوه با هدف ارتقای سطح علمی دانشجویان، خصوصا در رشته مهندسی مکانیک نگاشته شده است. در تالیف این اثر سعی بر آن بوده تا مباحث طراحی اجزاء به صورت خلاصه مطرح شده و مثالها و مسائل مورد استفاده جزو مسائل مهم و کاربردی بوده باشد.

این جزوه مطابق با کتاب طراحی اجزاء ماشین، اثر پروفیسور شیگلی بوده و برخی از شماره جداول، نمودارها و... هماهنگ با این کتاب است.

امیدوارم که با تالیف این اثر به دانشجویان مهندسی کمکی هرچند ناچیز کرده باشم. همچنین از خوانندگان خواهشمندم که نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق رایانامه [Mr.S.Saham@gmail.com](mailto:Mr.S.Saham@gmail.com) با من در میان بگذارند تا در ویراستهای بعدی ایرادات و مشکلات این اثر را بهبود بخشم.

با تشکر  
مهندس سام سهام  
مهندس سام سهام " دانش آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) "

## طراحی مهندسی

طراحی مهندسی مکانیک: استفاده از علوم و دانش مهندسی مکانیک (استاتیک، دینامیک، مقاومت مصالح و...) و ایجاد دستگاه‌ها، مکانیزم‌ها، ماشین آلات برای نیازهای بشر و ارائه طرح با بکارگیری ابزار مهندسی (نقشه کشی صنعتی، گرافیک کامپیوتری و ...)

### ملاحظات طراحی

۱. مستحکم باشد (در مقابل بارهای استاتیکی مقاومت کند)
۲. در دسترس بودن مواد اولیه و روش ساخت
۳. هزینه های ساخت تمام شده بهینه
۴. دوام
۵. متناسب با شرایط محیط
۶. قابلیت اجرا در محل
۷. کاربردهای متفاوت
۸. اندازه
۹. قابلیت حمل

### ضریب اطمینان و دلیل استفاده از آن

۱. عدم قطعیت در بارگذاری
۲. عدم قطعیت از فرایندهای ساخت
۳. عدم قطعیت در کیفیت مواد

### خستگی

خستگی عبارت است از واماندگی قطعه (ناکارآمدی قطعه) در بارگذاری دینامیکی. بار دینامیکی: اگر اندازه یا جهت اعمال نیرو (یا هر دو) به قطعه تغییر کند بارگذاری دینامیکی خواهد بود.

نکته: معمولاً عامل شکست در مواد نرم تنش برشی و در مواد ترد تنش عمودی (نرمال) است.  
نکته: برای تحلیل و یا طراحی قطعات تحت بار، ابتدا باید صفحه‌ای که حداکثر تنش در آن رخ می‌دهد را (بر اساس علم مقاومت مصالح) بدست آورده و سپس به تحلیل و یا طراحی آن بپردازیم.

## شکست ناشی از بارگذاری استاتیکی



*Ludwig von Mises*

واماندگی قطعات تحت بار: ۱. استاتیکی ۲. دینامیکی

### معیارهای واماندگی رایج تحت بار استاتیکی مواد نرم

- معیار حداکثر تنش برشی (ترسکا-MSS)
- معیار حداکثر انرژی واپیچش (فون مایرز-DE)

**تئوری ترسکا:** طبق این تئوری واماندگی در قطعات نرم زمانی اتفاق می افتد که حداکثر تنش برشی وارده به قطعه ناشی از بارگذاری، از تنش برشی همان قطعه تحت بارگذاری کشش ساده در لحظه واماندگی بیشتر شود.

$$S.F = \frac{S_y}{\sigma'}$$

$$\sigma' = 2 \tau_{max}$$

$$\tau_{max} = \sqrt{(\sigma_x - \sigma_y/2)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$S_y$ : Yield Strength  
 $S.F$ : Safty factor

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_x^2 + 4\tau_{xy}^2}$$

تنش معادل ترسکا در حالت یک بعدی:

**تئوری فون مایرز:** طبق این تئوری قطعه ساخته شده از ماده نرم زمانی وامانده می شود که انرژی کرنشی واپیچش ناشی از بارگذاری آن از انرژی واپیچش قطعه استاندارد از همان ماده تحت تست کشش ساده در لحظه واماندگی بیشتر شود.

$$\sigma' = \left[ \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2} \right]^{1/2}$$

و یا:

$$S.F = \frac{S_y}{\sigma'}$$

$$\sigma' = \frac{1}{\sqrt{2}} [(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{yz}^2 + \tau_{zx}^2)]^{1/2}$$


و برای تنش صفحه‌ای داریم:

$$\sigma' = (\sigma_x^2 - \sigma_x \sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2)^{1/2}$$

$$\sigma' = \sqrt{\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2}$$

تنش معادل فون مایرز در حالت یک بعدی:

مثال) نیروهای  $F_A = 300 \text{ lbf}$  و  $F_C$  به صورت نشان داده شده به چرخ دنده‌های A و C وارد می شوند. با استفاده از معیار حداکثر تنش برشی و حداکثر انرژی واپیچش و با فرض ضریب طراحی ۳.۵ قطر شافت را تعیین کنید. ( $S_y = 60 \text{ kpsi}$ )




حل) قبل از طراحی شافت باید نقطه بحرانی در قطعه را که بیشترین تنش در آن اتفاق می افتد را تعیین کرد. برای این منظور باید ابتدا مسئله را از نظر استاتیک و مقاومت مصالح مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

$$(F_A)_t = 300 \cos 20 = 281.9 \text{ lbf}, \quad (F_A)_r = 300 \sin 20 = 102.6 \text{ lbf} \quad \text{با توضیحات داده شده ابتدا مقدار } F_C \text{ را بدست می آوریم:}$$

$$T = 281.9(12) = 3383 \text{ lbf} \cdot \text{in.}$$

$$(F_C)_t = \frac{3383}{5} = 676.6 \text{ lbf} \quad (F_C)_r = 676.6 \tan 20 = 246.3 \text{ lbf}$$

حال با داشتن مقدار  $F_C$  به تحلیل تنش می پردازیم:



$$M_A = 20\sqrt{193.7^2 + 233.5^2} = 6068 \text{ lbf} \cdot \text{in}$$

$$M_B = 10\sqrt{246.3^2 + 676.6^2} = 7200 \text{ lbf} \cdot \text{in} \quad (\text{maximum})$$

که مشخص می شود گشتاور در نقطه B ماکزیمم است؛ بنابراین نقطه B، نقطه بحرانی است

با بدست آوردن نقطه بحرانی محاسبات خود را روی نقطه بحرانی متمرکز کرده و طراحی خود را براساس نقطه B ادامه می‌دهیم

مقدار تنش نرمال و تنش برشی حاصل از خمش و پیچش عبارت است از:

$$\sigma_x = \frac{32(7200)}{\pi d^3} = \frac{73\,340}{d^3}$$

$$\tau_{xy} = \frac{16(3383)}{\pi d^3} = \frac{17\,230}{d^3}$$

حال با استفاده از تئوری حداکثر تنش واپیچش داریم:

$$\sigma' = (\sigma_x^2 + 3\tau_{xy}^2)^{1/2} = \frac{S_y}{n}$$

$$\left[ \left( \frac{73\,340}{d^3} \right)^2 + 3 \left( \frac{17\,230}{d^3} \right)^2 \right]^{1/2} = \frac{79\,180}{d^3}$$

$$\frac{79\,180}{d^3} = \frac{60\,000}{3.5}$$

با حل این معادله داریم:

$$d = 1.665 \text{ in}$$

که این میزان قطر جزء قطرهای استاندارد نمی‌باشد. پس ناچار به انتخاب نزدیکترین قطر استاندارد هستیم؛ اما توجه داریم که قطر انتخابی باید بزرگتر از میزان بدست آمده باشد پس:

$$d = 1.75 \text{ in}$$

حال مسئله را با استفاده از تئوری ترسکا پیش می‌بریم:

$$\sigma' = \sqrt{\frac{73340^2}{d^3} + 4 \left( \frac{17230}{d^3} \right)^2} = \frac{81032}{d^3}$$

$$3.5 = \frac{60000}{\left( \frac{81032}{d^3} \right)}$$

که نتیجه می‌دهد:  $d = 1.68 \text{ in}$

مقایسه: با حل مسئله بر اساس دو تئوری فون مایز و ترسکا نتیجه می‌گیریم که تئوری ترسکا محتاطانه تر از تئوری فون مایز است.



## معیارهای رایج و اماندگی تحت بارگذاری استاتیکی مواد ترد

$$S.F = \frac{S_y}{\sigma'}$$


معیار حداکثر تنش برشی (رنکین) (MNS)

$$\frac{\sigma_t}{S_{ut}} + \frac{\sigma_c}{S_{uc}} = \frac{1}{S_f}$$

معیار مور


مهندسان سهام

# شکست ناشی از بارگذاری دینامیکی



*Fracture Mechanics*

## بارگذاری دینامیکی



آزمایشات صورت گرفته روی رفتار مواد تحت بارگذاری دینامیکی نشان می‌دهد که در بسیاری موارد بر اثر وارد شدن تنش‌های نوسانی حتی کمتر از استحکام نهایی ماده (یا حتی کمتر از استحکام تسلیم) ماده می‌شکند. این پدیده را واماندگی ناشی از خستگی می‌گویند.

روش‌های بررسی پدیده خستگی:

۱. مکانیک شکست

۲. کرنش-عمر

۳. تنش-عمر

که در اینجا از روش **تنش-عمر** استفاده می‌کنیم.


در این روش عمر قطعه براساس تعداد سیکل بارگذاری که می‌تواند تا لحظه شکست تحمل کند محاسبه می‌گردد.

اگر تعداد سیکل تحمل بار بیش از  $10^6$  سیکل باشد قطعه مورد نظر دارای عمر نامحدود است؛ اما اگر کمتر از این مقدار باشد دارای عمر محدود بوده و می‌توان تعداد سیکل تا نقطه شکست را بدست آورد.

مبنای تئوری خستگی بر اساس روش تنش-عمر بر پایه **آزمایش تیر چرخان** است.

در این آزمایش نمونه تحت بار معینی قرار می‌گیرد سپس شروع به چرخیدن می‌کند. در این صورت یک نقطه از قطعه دائماً تحت کشش و در لحظه‌ای دیگر تحت فشار قرار می‌گیرد تا بشکند (بارگذاری کاملاً معکوس شونده) تعداد سیکلی که تا لحظه شکست طی می‌شود ثبت می‌شود، که نشان دهنده عمر قطعه است.

**حد دوام:** بر اساس نمودار تنش-عمر استحکامی از ماده قابل تعریف است که اگر بار دینامیکی کمتر از این استحکام به قطعه وارد شود هیچوقت شکست اتفاق نخواهد افتاد. که به این استحکام **حد دوام** می‌گویند. و آن را با  $S_e$  نشان می‌دهند.



نکته: حد دوام ذکر شده، تحت شرایط آزمایشگاهی بدست آمده، در صورتی که در واقعیت قطعه مورد نظر دارای کیفیت قطعه آزمایشگاهی نبوده در نتیجه ضرابی تحت عنوان ضراب تصحیح به حد دوام آزمایشگاهی اضافه می‌گردد تا محاسبات مهندسی را به واقعیت نزدیکتر کند.

$$0.5 S_u \text{ Mpa} \quad S_u < 1400 \text{ Mpa} = 200 \text{ Kpsi}$$

$$700 \text{ Mpa} \quad S_u > 1400 \text{ Mpa}$$

حد دوام فولادها در شرایط آزمایشگاهی:

$$S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f S_e'$$

حد دوام واقعی عبارت است از:


$K_a$ : ضریب صافی سطح (جدول ۲-۶)

$$K_a = a. S_{ut}^b$$

Surface Finish	Factor $a$		Exponent $b$
	$S_{ut}$ , kpsi	$S_{ut}$ , MPa	
Ground	1.34	1.58	-0.085
Machined or cold-drawn	2.70	4.51	-0.265
Hot-rolled	14.4	57.7	-0.718
As-forged	39.9	272.	-0.995

**K<sub>b</sub>**: ضریب اندازه

$$k_b = \begin{cases} (d/0.3)^{-0.107} = 0.879d^{-0.107} & 0.11 \leq d \leq 2 \text{ in} \\ 0.91d^{-0.157} & 2 < d \leq 10 \text{ in} \\ (d/7.62)^{-0.107} = 1.24d^{-0.107} & 2.79 \leq d \leq 51 \text{ mm} \\ 1.51d^{-0.157} & 51 < d \leq 254 \text{ mm} \end{cases}$$




$$A_{0.95\sigma} = 0.01046d^2$$

$$d_e = 0.370d$$

قطرهای معادل برای مقاطع غیر چرخان:

(جدول ۳-۶)



$$A_{0.95\sigma} = 0.05hb$$

$$d_e = 0.808\sqrt{hb}$$

نکته: برای بار محوری ضریب اندازه برابر ۱ خواهد بود.

**K<sub>c</sub>**: ضریب بار

$$k_c = \begin{cases} 1 & \text{bending} \\ 0.85 & \text{axial} \\ 0.59 & \text{torsion}^{17} \end{cases}$$

**K<sub>d</sub>**: ضریب دما (جدول ۴-۶)

Temperature, °C	S <sub>T</sub> /S <sub>RT</sub>	Temperature, °F	S <sub>T</sub> /S <sub>RT</sub>
20	1.000	70	1.000
50	1.010	100	1.008
100	1.020	200	1.020
150	1.025	300	1.024
200	1.020	400	1.018
250	1.000	500	0.995
300	0.975	600	0.963
350	0.943	700	0.927
400	0.900	800	0.872
450	0.843	900	0.797
500	0.768	1000	0.698
550	0.672	1100	0.567
600	0.549		

$K_e$ : قابلیت اعتماد (جدول ۶-۵)


Reliability, %	Transformation Variate $z_\alpha$	Reliability Factor $k_e$
50	0	1.000
90	1.288	0.897
95	1.645	0.868
99	2.326	0.814
99.9	3.091	0.753
99.99	3.719	0.702
99.999	4.265	0.659
99.9999	4.753	0.620


$K_f$ : ضریب تمرکز تنش

$$K_f = 1 + q(K_t - 1) \quad , \quad K_{fs} = 1 + q_s(K_{ts} - 1)$$

That:  $K_t$  and  $K_{ts}$  از نمودارهای مرتبط با تمرکز تنش

q and  $q_s$  از نمودار ۶-۲۰ و ۶-۲۱





رابطه تنش-عمر

$$S_f = aN^b$$


یا

$$N = \left(\frac{\sigma_{rev}}{a}\right)^{1/b}$$

$$a = \frac{(f S_{ut})^2}{S_e}$$


$$b = -\frac{1}{3} \log\left(\frac{f S_{ut}}{S_e}\right)$$

که ضریب  $f$  از نمودار مقابل بدست میاید:



## بارگذاری نوسانی

در بارگذاری نوسانی باید تنش میانگین و دامنه تنش را مشخص کرده، سپس از آن‌ها در روابط بارگذاری دینامیکی نوسانی (که در قسمت بعد به آن می‌پردازیم) استفاده کنیم.



$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$$

$$\sigma_a = \left| \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \right|$$

(e)

معیار های شکست خستگی تحت بار نوسانی (غیر کاملاً معکوس شونده)

<b>Soderburg</b>	$\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_y = 1/n$
<b>mod-Goodman</b>	$\sigma_a/S_e + \sigma_m/S_{ut} = 1/n$
<b>Gerber</b>	$n\sigma_a/S_e + (n\sigma_m/S_{ut})^2 = 1$
<b>ASME-elliptic</b>	$(\sigma_a/S_e)^2 + (\sigma_m/S_y)^2 = 1/n^2$

معیار لانگر

در بعضی موارد ممکن است قطعه در اولین سیکل بارگذاری دچار شکست استاتیکی شود. از این رو علاوه بر بررسی خستگی لازم است تا شکست در اولین سیکل بارگذاری را توسط معیار لانگر مورد بررسی قرار دهیم.

$$S_f = \frac{S_y}{\sigma_a + \sigma_m} \quad \text{معیار لانگر :}$$

نکته: برای بدست آوردن عمر قطعه تحت بارگذاری نوسانی ابتدا باید تنش معادل آن را تحت تنش کاملاً معکوس شونده بدست آورده و سپس از روابط تنش-عمر، عمر قطعه را بدست آوریم

برای این منظور  $\sigma_{rev}$  را جایگزین  $S_e$  کرده و با بدست آوردن  $\sigma_{rev}$ ، می‌توان آن را با حد دوام مقایسه کرد، و یا از آن در رابطه تنش عمر استفاده کرد.

بنابراین  $\sigma_{rev}$  در رابطه گودمن به صورت مقابل بدست می‌یابد:

$$\sigma_{rev} = \frac{\sigma_a}{1 - (\sigma_m/S_{ut})} \quad (\sigma_m > 0)$$



$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{rev}} + 0 = \frac{1}{n} \quad \Rightarrow \quad n = \frac{\sigma_{rev}}{\sigma_a} \quad (\sigma_m \leq 0) \quad \rightarrow \quad \sigma_a = \sigma_{rev}$$

نکته: در بارگذاری که موجب تنش برشی (خالص) در قطعه می شود علاوه بر جایگزین  $\tau$  به جای  $\sigma$  بایستی جایگزینی های مقابل را نیز انجام داد:

S  
S

### ترکیب بارگذاری ها

در ترکیب بارگذاری ها برای بدست آوردن تنش های معادل لازم است تا از روابط زیر استفاده کنیم:

سپس این تنش ها را در روابط معیارهای شکست (گودمن، سادبرگ، لانگر و ...) بکار می بریم.

$$\sigma'_a = \left\{ \left[ (K_f)_{bending} (\sigma_a)_{bending} + (K_f)_{axial} \frac{(\sigma_a)_{axial}}{0.85} \right]^2 + 3 [(K_{fs})_{torsion} (\tau_a)_{torsion}]^2 \right\}^{1/2}$$

$$\sigma'_m = \left\{ \left[ (K_f)_{bending} (\sigma_m)_{bending} + (K_f)_{axial} (\sigma_m)_{axial} \right]^2 + 3 [(K_{fs})_{torsion} (\tau_m)_{torsion}]^2 \right\}^{1/2}$$

### خستگی قطعه تحت رژیم های مختلف بارگذاری

تئوری انباشتگی: براساس این تئوری در هر رژیم از بارگذاری به اندازه  $\frac{n_k}{N_k}$  از عمر قطعه کاسته می شود. یعنی اگر قطعه ای تحت رژیم های بارگذاری مختلف قرار گیرد می توان نوشت:

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots + \frac{n_k}{N_k} = 1 \quad \text{Miner method}$$

مثال) یک فنر تخت دارای تنش نوسانی  $\sigma_{max}=360\text{Mpa}$  و  $\sigma_{min}=160\text{Mpa}$  می باشد که برای  $8 \times 10^4$  سیکل به آن وارد می شود. اگر این بار به  $\sigma_{max}=320\text{Mpa}$  و  $\sigma_{min}=-200\text{Mpa}$  تغییر پیدا کند. عمر فنر چند سیکل خواهد بود؟ ( $S_{ut}=470\text{Mpa}$ ,  $S_e=175\text{Mpa}$ ,  $f=0.9$ )

حل) برای هر رژیم، مقدار میانگین تنش و دامنه تنش را بدست می آوریم، سپس با استفاده از معیارهای خستگی (در اینجا گودمن) تنش معادل معکوس شونده را بدست آورده و پس از آن طبق رابطه تنش-عمر، عمر قطعه را بدست می آوریم و در نهایت طبق روش ماینر کل عمر فنر را بدست می آوریم:

First Loading:  $(\sigma_m)_1 = \frac{360+160}{2} = 260 \text{ MPa}, \quad (\sigma_a)_1 = \frac{360-160}{2} = 100 \text{ MPa}$

Goodman:  $(\sigma_a)_{e1} = \frac{(\sigma_a)_1}{1 - (\sigma_m)_1 / S_{ut}} = \frac{100}{1 - 260 / 470} = 223.8 \text{ MPa} > S_e \therefore \text{finite life}$

عمر قطعه تحت بارگذاری ۱:

$$a = \frac{[0.9(470)]^2}{175} = 1022.5 \text{ MPa}$$

$$b = -\frac{1}{3} \log \frac{0.9(470)}{175} = -0.127767$$

$$N = \left( \frac{223.8}{1022.5} \right)^{-1/0.127767} = 145\,920 \text{ cycles}$$

عمر قطعه تحت بارگذاری ۲:

$$(\sigma_a)_{e2} = \frac{260}{1 - 60 / 470} = 298.0 \text{ MPa}$$

Second loading:  $(\sigma_m)_2 = \frac{320 + (-200)}{2} = 60 \text{ MPa}, \quad (\sigma_a)_2 = \frac{320 - (-200)}{2} = 260 \text{ MPa}$

$$N_2 = \left( \frac{298.0}{1022.5} \right)^{-1/0.127767} = 15\,520 \text{ cycles}$$

طبق روش ماینر:

$$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} = 1 \Rightarrow \frac{80\,000}{145\,920} + \frac{n_2}{15\,520} = 1 \Rightarrow n_2 = 7000 \text{ cycles } \textit{Ans.}$$

## طراحی محورها



محورها ساده ترین جزء ماشین هستند که وظیفه انتقال توان با استفاده از اجزای دیگر که رویشان نصب می شود (چرخ دنده ها، چرخ زنجیرها و ...) را بر عهده دارند.

در تحلیل محورها ابتدا با استفاده از تئوری های واماندگی استاتیکی و سپس با استفاده از معیار های خستگی، قطعه را مورد بررسی قرار می دهیم. علاوه بر آن محور را بایستی از نظر سرعت بحرانی و حداکثر خیز و همچنین مقدار پیچش ماکزیمم مورد بررسی قرار دهیم.

### سرعت بحرانی

سرعتی که در آن شافت ناپایدار می شود و در آن ارتعاش رخ می دهد و برای طراحی شافت لازم است تا سرعت کارکرد شافت از سرعت بحرانی به میزان قابل توجهی کوچکتر باشد.

مشکلات ارتعاش معمولا در اولین سرعت بحرانی ایجاد می شود که به آن سرعت بحرانی می گویند.

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g(W_1 y_1 + W_2 y_2 + W_3 y_3 + \dots)}{W_1 y_1^2 + W_2 y_2^2 + W_3 y_3^2 + \dots}}$$

$W_i$  : وزن اجسام گردان

$y_i$  : خمش استاتیکی ناشی از وزنه ها (خیز)


### تنش برشی در اجسام جدار نازک

$$\tau_{max} = \frac{T}{2At}$$

اگر جسم جدار نازک در یک قسمت ناپیوسته باشد؛ آنگاه :

$$\tau_{max} = \frac{T}{0.33At^2}$$

مثال) در شکل مسئله زیر جنس شافت مورد نظراز AISI 1018 CD می باشد. کمترین ضریب اطمینان خستگی را تعیین کنید.



حل) با توجه به اینکه در نقاط A و C به خاطر وجود جای خار و فیلت تمرکز تنشی متفاوت با هم دارند پس تحلیل خود را در خود نقطه A واقع روی خار، و سمت چپ و سمت راست نقطه C متمرکز می‌کنیم.

برای استفاده از معیارهای خستگی نیازمند چندین پارامتر هستیم.

این پارامترها عبارتند از:

۱. حد دوام واقعی (حد دوام آزمایشگاهی + ضرایب تصحیح)

۲. میانگین تنش

۳. دامنه تنش

۴. استحکام تسلیم و یا استحکام نهایی

$$S'_e = 0.5(64) = 32.0 \text{ kpsi}$$

استحکام نهایی کمتر از 200 ksi است پس:

$$k_a = 2.70(64)^{-0.265} = 0.897$$

ضریب صافی سطح: (Cold-Drawn)

ضریب قابلیت اعتماد و ضریب دما: (در صورت سوال ذکر نشده)

$$k_c = k_d = k_e = 1$$

ضریب بار: (بار خمشی)

در نقطه A:

$$d = 1.75 \text{ in,}$$

$$r/d = 0.02 \text{ for typical}$$

Table 7-1:  $K_t = 2.14, K_{ts} = 3.0$

Fig. 6-20:  $q = 0.65$

Fig. 6-21:  $q_s = 0.71$

$$K_r = 1 + q(K_t - 1) = 1 + 0.65(2.14 - 1) = 1.7$$

ضریب تمرکز تنش:

$$K_{rs} = 1 + q_s(K_{ts} - 1) = 1 + 0.71(3.0 - 1) = 2.4$$

$$k_b = \left(\frac{1.75}{0.30}\right)^{-0.107} = 0.828$$

ضریب اندازه:

$$S_e = 0.897(0.828)(32) = 23.8 \text{ kpsi}$$

حال می‌توان حد دوام واقعی را بدست آوریم:

حال با بدست آوردن نیروی پیچشی و خمشی در نقطه A می توان تنش معادل متغییر ( $\sigma_{ea}$ ) و تنش معادل ثابت ( $\sigma_{em}$ ) را بدست آوریم .

$$M_m = T_a = 0,$$

$$\sigma_{ea} = \frac{(1.7)(5324)}{\frac{\pi}{4}(0.875^3)} = 17200 \text{ psi}$$

$$\sigma_{em} = \sqrt{3 \left( \frac{(2.4)(2819)}{\frac{\pi}{2}(0.875^3)} \right)^2} = 11135 \text{ psi}$$

$$\text{Goodman: } \frac{17.2}{23.8} + \frac{11.135}{64} = \frac{1}{n_f}$$

$$n_f = 1.2$$

سپس مشابه همین عملیات را برای نقطه C از سمت چپ و از سمت راست انجام می دهیم.

با انجام محاسبات به نتایج زیر می رسیم:

$$n = 0.96$$

سمت چپ نقطه C :

$$n = 0.45$$

سمت راست نقطه C :

پاسخ

دقت شود که شافت را از نظر استاتیکی نیز مورد تحلیل قرار دهیم

طبق معیار لانگر (سمت راست نقطه C) :

$$\sigma_{max} = \sigma_{ea} + \sigma_{em} = 55.8 \text{ kpsi}$$

$$n = \frac{S_y}{\sigma_{max}} = \frac{54}{55.8} = 0.97$$

با بررسی ضرایب اطمینان بدست آمده و مقایسه آن ها با یکدیگر در میابیم که چون ضریب اطمینان خستگی در سمت راست نقطه C کمتر از سایر ضرایب اطمینان ها است، در نتیجه تهدید در این نقطه می باشد.

مثال ( یک میله توپر با مقطع مربع و طول ۰.۶ متر به صورت یک سر درگیر به یک تکیه گاه متصل شده است. یک نیروی عرضی 2 KN+ به صورت کاملا معکوس شونده به سر آزاد میله وارد می شود. این میله از یک فولاد گرم شده AISI 1080 ساخته شده است. اگر بخواهیم این میله بار مذکور را برای  $10^4$  سیکل با ضریب اطمینان ۱.۵ تحمل کند ابعاد سطح مقطع میله چه باید باشد؟ (از هر گونه تمرکز تنش در محل تکیه گاه صرف نظر کنید)

$$\text{AISI 1080 : } S_{ut} = 770 \text{ MPa, } S_y = 420 \text{ MPa (Table A-20)}$$

حل) همانند مسائل قبل ابتدا لازم است تا حد دوام واقعی را تعیین کنیم. اما همانطور که می‌دانیم ضریب اندازه ( $K_b$ ) به قطر قطعه وابسته است و از آنجایی که قطر مسئله مجهول است پس با یک معادله با دو مجهول مواجه هستیم.

در مسائل این چنینی ابتدا یکی از مجهولات را حدس زده و به حل مسئله می‌پردازیم و با کمک ضریب اطمینان حدس خود را می‌سنجیم. در صورتی که طراحی ما با کمتر از ۱۰٪ خطا همراه باشد، طراحی قابل قبول است.

پس:

$$S'_e = 0.5(770) = 385 \text{ MPa}$$

$$k_a = 57.7(770)^{-0.718} = 0.488$$

مقدار  $K_b$  را به صورت فرضی برابر ۰.۸۵ در نظر می‌گیریم

$$S_e = 0.488(0.85)(385) = 160 \text{ MPa}$$

حال حد دوام واقعی عبارت است از:


Fig. 6-18:  $f = 0.83$

از نمودار ۶-۱۸ ضریب  $f$  را بدست می‌آوریم:

$$a = \frac{(f S_{ut})^2}{S_e} = \frac{[0.83(770)]^2}{160} = 2553 \text{ MPa}$$

$$b = -\frac{1}{3} \log\left(\frac{f S_{ut}}{S_e}\right) = -\frac{1}{3} \log\left(\frac{0.83(770)}{160}\right) = -0.2005$$

حال به محاسبه تنش می‌پردازیم (بارگذاری کاملاً معکوس شونده)



$$\sigma_{\max} = \frac{Mc}{I} = \frac{M(b/2)}{b(b^3)/12} = \frac{6M}{b^3} = \frac{6(1200)}{b^3} = \frac{7200}{b^3} \text{ Pa}$$

حال با استفاده از رابطه تنش-عمر اندازه  $b$  را بدست می‌آوریم:

$$n \cdot \sigma_{rev} = aN^b$$

$$(1.5)\left(\frac{7200}{b^3}\right) = (2553 \times 10^6)(10^4)^{-0.2005}$$

$$b=29.93 \text{ mm} \approx 30\text{mm}$$

حال باید عرض بدست آمده را چک کنیم تا از محاسبات خود اطمینان حاصل کنیم.

پس همانطور که گفته شد با  $b=30 \text{ mm}$  ضریب اطمینان را بدست می آوریم.

دقت داریم چون تیر مورد نظر غیر چرخان است پس قطر معادل آن را بدست می آوریم

$$d_e = 0.808(hb)^{1/2} = 0.808b = 0.808(30) = 24.24 \text{ mm}$$

$$k_b = \left(\frac{24.2}{7.62}\right)^{-0.107} = 0.88$$

$$S_e = 0.488 (0.88)(385) = 165.33 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_{rev} = \frac{7200}{0.03^3} = 266.67 \text{ MPa}$$

$$n = \frac{403}{266.67} = 1.51 > 1.5$$

OK ✓

پس طراحی ما قابل قبول بوده و طول و عرض  $b=30 \text{ mm}$  قابل قبول است.

مهندس سهام



## اتصالات غیر دائم (پیچ و مهره)



پیچ‌ها جزء اتصالات غیر دائمند که در مواقع نیاز می‌توان آن‌ها را باز نمود.

پیچ‌ها از نظر جنس و پوشش تفاوت دارند و متناسب با شرایط محیط استفاده می‌شوند.

## انواع پیچ

۱. پیچ خودکار (خودرو)

۲. پیچ و مهره

## انواع پوشش پیچ‌ها

**پوشش روی:** جنس خود پیچ از فولاد کم کربن است که لایه نازکی از روی باعث می‌شود تا پیچ در برابر خوردگی مقاوم‌تر شود. رنگ این پیچ‌ها نقره‌ای مایل به آبی است.

**پوشش گالوانیزه:** این پیچ‌ها همانند نوع قبلی بوده با این تفاوت که پوشش روی آن‌ها ضخیم‌تر است و مقاوت در برابر خوردگی و رطوبت بیشتری دارند. رنگ این پیچ‌ها خاکستری است.

**پوشش کروم و نیکل:** مقاوم در برابر خوردگی متوسط و ظاهری براق و شکیل.

**پوشش برنز:** مقاوم در برابر خوردگی عالی و ظاهری زیبا که داری رنگ زرد می‌باشند.

**پیچ خشکه:** جنس خود این پیچ‌ها از فولاد سخت (کربن بالا) و سطح خارجی آن‌ها اکسید شده و سیاه رنگ است که در برابر خوردگی مقاومت چندانی ندارند.

**پیچ ضد زنگ:** این پیچ‌ها به دلیل جنس *Stain less* بودن بدون پوشش بوده و داری استحکام و مقاوم به خوردگی بالایی هستند.


## نامگذاری پیچ‌ها

سیستم متریک:

گام پیچ \* قطر نامی پیچ M

سیستم اینچی:

تعداد رزوه در واحد طول UN قطر نامی پیچ



انواع دندانه: ریز (UNF) - درشت (UNC)

مثال: پیچ خارجی دندانه درشت با قطر  $1/2$  in و ۱۳ دندانه در اینچ از گروه انطباق 2A

$$\frac{1}{2}'' - 13 UNC - 2A$$

پیچ داخلی دندانه ریز با قطر  $\frac{1}{2}$  in و ۱۳ دندانه در اینچ از گروه انطباق 2B

$$\frac{1}{2}'' - 13 UNF - 2B$$

**استحکام گواه:** اگر کرنش ایجاد شده در پیچ از ۰.۲٪ بیشتر شود دیگر رزوه ها بار تحمل نمی کنند، لذا نباید اجازه دهیم این اتفاق بیافتد. استاندارد حداکثر تنش بدون ایجاد کرنش پلاستیک را تحت عنوان " استحکام گواه " تعریف می کند و آنرا با  $S_p$  نشان می دهد.



$$S_{ut} \approx 5 \times 100 = 500 \text{ Mpa}$$


$$S_y \approx 0.8 \times S_{ut} = 400 \text{ Mpa}$$

$$S_p \approx 0.85 \times S_y = 340 \text{ Mpa}$$

نکته: برای تحلیل اتصالات پیچی ابتدا لازم است ضرایب سختی پیچ و قطعات را بدست آوریم.

### سفتی پیچ و قطعه

پارامترهای مورد نیاز برای بدست آوردن سفتی پیچ :



Threaded length  $L_T$ : Inch series:

$$L_T = \begin{cases} 2d + \frac{1}{4} \text{ in}, & L \leq 6 \text{ in} \\ 2d + \frac{1}{2} \text{ in}, & L > 6 \text{ in} \end{cases}$$

Metric series:

$$L_T = \begin{cases} 2d + 6 \text{ mm}, & L \leq 125 \text{ mm}, d \leq 48 \text{ mm} \\ 2d + 12 \text{ mm}, & 125 < L \leq 200 \text{ mm} \\ 2d + 25 \text{ mm}, & L > 200 \text{ mm} \end{cases}$$

Length of unthreaded portion in grip:  $l_d = L - L_T$

Length of threaded portion in grip:  $l_t = l - l_d$



Area of unthreaded portion:  $A_d = \pi d^2/4$

$$k_b = \frac{A_d A_t E}{A_d l_t + A_t l_d}$$

سفتی پیچ:

که  $A_t$  از جدول ۸-۱ و ۸-۲ بدست میاید

سفتی قطعه



برای سفتی قطعه داریم:

$$k_m = \frac{\pi E d \tan \alpha}{2 \ln \frac{(l \tan \alpha + d_w - d)(d_w + d)}{(l \tan \alpha + d_w + d)(d_w - d)}}$$

برای چندین قطعه داریم:

$$\frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \frac{1}{k_3} + \dots + \frac{1}{k_i}$$

$$C = \frac{K_b}{K_b + K_m}$$

$$P_b = C.P$$

$$P_m = (1-C).P$$

که  $P_b$  بار وارد به پیچ،  $P_m$  بار وارد به قطعه و  $P$  کل بار وارد می‌باشد.

هر چه سفتی قطعه کمتر شود سفتی پیچ بیشتر شده و در نتیجه پیچ بار بیشتری تحمل می‌کند.

$$F_i = k.S_p.A_t$$

$$F_b = P_b + F_i$$

$$F_m = P_m - F_i$$

که مقدار  $k$  برای اتصالات دائم ۰.۹، و برای اتصالات غیر دائم

۰.۷۵ انتخاب می‌شود

$k$  ضریب پیش بار،  $F_i$  نیروی پیش بار (نیروی ناشی از سفت کردن پیچ)

$F_b$  کل نیروی وارده به پیچ

$F_m$  کل نیروی وارده به قطعه

گشتاور مورد نیاز برای ایجاد پیش بار:

$$T = 0.2 F_i d$$

نکته: وجود واشر فنری باعث می‌شود تا از کاهش  $F_i$  در مرور زمان جلوگیری شود.

نکته: هر گونه واشری که تغییر شکل پلاستیک دهد باعث کاهش  $F_i$  شده و برای اتصال مضر است.

در صورتی که بار به صورت ضربه ای به پیچ وارد شود، داریم:

$$F_{eq} = \sqrt{2k_b F}$$

$F$ : مقدار بار ضربه‌ای

## ضرایب اطمینان

ضریب اطمینان تسلیم:

$$n_p = \frac{S_p}{\sigma_b} = \frac{S_p}{(CP + F_i)/A_t}$$

ضریب فرابار: ضریبی است که به کل بار وارد می‌شود تا زمانی که پیچ به تسلیم برسد

$$n_L = \frac{S_p A_t - F_i}{CP}$$

ضریب جدایش: در ضریب جدایش بررسی میکنیم که چه باری موجب جدایش می‌شود

$$n_0 = \frac{F_i}{P(1-C)}$$

نکته: این ضرایب برای یک پیچ صادق است و در صورتی که تعداد  $N$  پیچ در قطعه وجود داشته باشد، می‌بایست مقدار بار  $P$


را بین تعداد پیچ‌ها تقسیم کرد. یعنی:  $\frac{P}{N}$

نکته: اگر پیچ شل باشد تمامی بار به قطعه وارد می‌شود و پیچ سهمی از بار نخواهد داشت.

نکته: وقتی پیچ سفت می‌شود، پیچ تحت کشش و قطعه تحت فشار قرار می‌گیرد.

مثال) در شکل زیر یک مخزن از جنس چدن شماره ۳۰ را نشان می‌دهد که تحت فشار  $P_g$  می‌باشد. تعداد  $N$  پیچ و  $N$  تعداد واشر آب بند به صورت نشان داده شده از خروج گاز جلوگیری می‌کنند. (درپوش از جنس فولاد و سیلندر از جنس چدن grade 30 می‌باشد)

ضرایب اطمینان، فرابار و جدایش را محاسبه کنید.



$A$	20 mm
$B$	25 mm
$C$	0.8 m
$D$	0.9 m
$E$	1.0 m
$F$	1.1 m
$N$	36
$P_g$	550 kPa
Bolt grade	ISO 10.9
Bolt spec.	M10 × 1.5

حل) ابتدا به محاسبه سفتی پیچ، سفتی قطعه و پس از آن نیروی وارده به پیچ و در نهایت به محاسبه ضرایب اطمینان می‌پردازیم.

برای پیچ:

$$\text{Grip: } l = 20 + 25 = 45 \text{ mm.}$$

$$H = 8.4 \text{ mm}$$

$$L \geq l + H = 45 + 8.4 = 53.4 \text{ mm.} \quad \text{Round up to } L = 55 \text{ mm}$$

$$L_T = 2d + 6 = 2(10) + 6 = 26 \text{ mm}$$

$$l_d = L - L_T = 55 - 26 = 29 \text{ mm}, l_t = l - l_d = 45 - 29 = 16 \text{ mm}$$

$$A_d = \pi(10^2)/4 = 78.5 \text{ mm}^2, \text{ Table 8-1: } A_t = 58.0 \text{ mm}^2$$

$$k_b = \frac{A_d A_t E}{A_d l_t + A_t l_d} = \frac{78.5(58.0)207}{78.5(16) + 58.0(29)} = 320.8 \text{ MN/m}$$

برای قطعه :

با تشکیل مخروط فشار مشاهده می شود که سه  $K_m$  متفاوت داریم.

Steel cyl. head:  $t = 20 \text{ mm}, d = 10 \text{ mm}, D = 15 \text{ mm}, E = 207 \text{ GPa}$ . Eq. (8-20),

$$k_1 = \frac{0.5774\pi(207)10}{\ln \left[ \frac{1.155(20) + 15 - 10}{1.155(20) + 15 + 10} \right] \frac{(15 + 10)}{(15 - 10)}} = 3503 \text{ MN/m}$$

به طریق مشابه برای دیگر سفتی ها داریم:

Cast iron: Has two frusta. Midpoint of complete joint is at  $(20 + 25)/2 = 22.5 \text{ mm}$

Upper frustum,  $t = 22.5 - 20 = 2.5 \text{ mm}, d = 10 \text{ mm},$

$D = 15 + 2(20) \tan 30^\circ = 38.09 \text{ mm}, E = 100 \text{ GPa}$  (from Table 8-8),

Eq. (8-20)  $\Rightarrow k_2 = 45\,880 \text{ MN/m}$

Lower frustum,  $t = 22.5 \text{ mm}, d = 10 \text{ mm}, D = 15 \text{ mm}, E = 100 \text{ GPa}$

Eq. (8-20)  $\Rightarrow k_3 = 1632 \text{ MN/m}$

سفتی معادل قطعه:

$$k_m = (1/3503 + 1/45\,880 + 1/1632)^{-1} = 1087 \text{ MN/m}$$

حال با داشتن سفتی قطعه و سفتی پیچ می توانیم

$$C = k_b / (k_b + k_m) = 320.8 / (320.8 + 1087) = 0.228$$

ضریب C را بدست آوریم

سپس استحکام گواه را متناسب با استاندارد  $M 10 \times 1.5$  بدست می آوریم

Table 8-11:  $S_p = 830 \text{ MPa}$

با فرض اتصال غیر دائم نیروی پیش بار را بدست

$$F_i = 0.75 A_t S_p = 0.75(58.0)(830)10^{-3} = 36.1 \text{ kN} \quad \text{می‌آوریم}$$

نیروی حاصل از فشار گاز را بدست آورده و سهم هر پیچ را بدست می‌آوریم:

$$P_{total} = p_g A_c$$

$$P = \frac{P_{total}}{N}$$

$$\text{So: } P = [550\pi(0.8^2)/4]/36 = 7.679 \text{ kN/bolt}$$

حال می‌توانیم ضرایب مورد نظر را بدست آوریم.

ضریب اطمینان:

$$n_p = \frac{S_p A_t}{CP + F_i} = \frac{830(58.0)10^{-3}}{0.228(7.679) + 36.1} = 1.27 \quad \text{Ans.}$$

ضریب فرابار:

$$n_L = \frac{S_p A_t - F_i}{CP} = \frac{830(58.0)10^{-3} - 36.1}{0.228(7.679)} = 6.88 \text{ Ans.}$$



ضریب جدایش:

$$n_0 = \frac{F_i}{P(1-C)} = \frac{36.1}{7.679(1-0.228)} = 6.09 \quad \text{Ans.}$$



### پیچ تحت تنش برشی

مثال) دو قطعه از جنس AISI 1018 CD توسط چهار پیچ 5 grade  $\frac{3}{4}$  in - 16UNF مطابق شکل به هم متصل شده است. با ضریب طراحی ۱.۵ مقدار بار F که پیچها قادر به تحمل آن هستند را بدست آورید.



حل) ابتدا استحکام تسلیم و استحکام نهایی قطعه و استحکام نهایی و استحکام گواه پیچ را از جداول مربوطه بدست می آوریم.

برای قطعه:  $S_y=54 \text{ kpsi}$   $S_{ut}=64 \text{ kpsi}$

برای پیچ:  $S_p=85 \text{ kpsi}$   $S_{ut}=120 \text{ kpsi}$

محاسبه تنش عمودی در پیچ:

$$\sigma = \frac{F}{2td} = \frac{S_p}{n_d}$$

$$F = \frac{2tdS_p}{n_d} = \frac{2(1)(\frac{3}{4})85}{1.5} = 85 \text{ kip}$$

$$\sigma = \frac{F}{2td} = \frac{(S_y)_{mem}}{n_d}$$

محاسبه تنش عمودی در قطعه:

$$F = \frac{2td(S_y)_{mem}}{n_d} = \frac{2(1)\left(\frac{3}{4}\right)54}{1.5} = 54 \text{ kip}$$

$$\tau = \frac{F}{4A_r} = 0.577 \frac{S_p}{n_d}$$

محاسبه تنش برشی در پیچ (در ریشه پیچ):

$$F = \frac{0.577(4)A_r S_p}{n_d} = \frac{0.577(4)0.351(85)}{1.5} = 45.9 \text{ kip}$$


$$\tau = \frac{F}{4at} = \frac{0.577(S_y)_{mem}}{n_d}$$

محاسبه تنش برشی در قطعه:



$$F = \frac{4at0.577(S_y)_{mem}}{n_d} = \frac{4(1.125)(1)0.577(54)}{1.5} = 93.5 \text{ kip}$$

نتیجه: چون مقدار بار بدست آمده در تنش برشی در پیچ کمتر از سایر تنش‌ها است (۴۵.۹ kpsi) پس حداقل نیروی مجاز وارد به قطعه ۴۵.۹ kpsi است.

## اتصالات دائم (جوش)



## انواع جوش و محاسبات تنش و استحکام آن



نکته: در محاسبات تنش برای جوش می‌توانیم تنش نرمال را به صورت تنش برشی در نظر بگیریم

تنش‌ها عبارت است از:

جوش لب به لب:

$$\sigma_{axial} = \tau = \frac{F}{hl}$$







جوش ماهیچه‌ای:








$$\sigma_{axial} = \tau = \frac{F}{0.707hl}$$

$$\sigma_{bending} = \tau = \frac{M c}{0.707 h I_u}$$

$$\tau_{torsion} = \frac{T r}{0.707 h J_u}$$

که  $J_u$  و  $I_u$  از جداول ۹-۱ و ۹-۲ بدست می‌آید.

Weld	Throat Area	Location of G	Unit Second Polar Moment of Area
1. 	$A = 0.707 hd$	$\bar{x} = 0$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = d^3/12$
2. 	$A = 1.414 hd$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{d(3b^2 + d^2)}{6}$
3. 	$A = 0.707h(b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2(b + d)}$ $\bar{y} = \frac{d^2}{2(b + d)}$	$J_u = \frac{(b + d)^4 - 6b^2d^2}{12(b + d)}$
4. 	$A = 0.707h(2b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{8b^3 + 6bd^2 + d^3}{12} - \frac{b^4}{2b + d}$
5. 	$A = 1.414h(b + d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$J_u = \frac{(b + d)^3}{6}$
6. 	$A = 1.414 \pi r$		$J_u = 2\pi r^3$

Weld	Throat Area	Location of G	Unit Second Moment of Area
2. 	$A = 1.414hd$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^3}{6}$
3. 	$A = 1.414hb$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{bd^2}{2}$
4. 	$A = 0.707h(2b + d)$	$\bar{x} = \frac{b^2}{2b + d}$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^2}{12}(6b + d)$
5. 	$A = 0.707h(b + 2d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d}$	$I_u = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2$
6. 	$A = 1.414h(b + d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = d/2$	$I_u = \frac{d^2}{6}(3b + d)$
7. 	$A = 0.707h(b + 2d)$	$\bar{x} = b/2$ $\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d}$	$I_u = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2$
9. 	$A = 1.414\pi hr$		$I_u = \pi r^3$

نکته: معمولاً طول جوش را در اتصال لب به لب با  $l$  و در اتصال ماهیچه ای با  $d$  نمایش می دهند.

استحکام جوش: استحکام (الکتروود) جوش طبق جدول زیر می باشد:

AWS Electrode Number*	Tensile Strength kpsi (MPa)	Yield Strength, kpsi (MPa)	Percent Elongation
E60xx	62 (427)	50 (345)	17-25
E70xx	70 (482)	57 (393)	22
E80xx	80 (551)	67 (462)	19
E90xx	90 (620)	77 (531)	14-17
E100xx	100 (689)	87 (600)	13-16
E120xx	120 (827)	107 (737)	14

استحکام فلز در ناحیه اطراف جوش HAZ :


$$\tau_{all} = 0.6 S_y$$

نیروی کششی و خمشی:

نیروی برشی:


$$\tau_{all} = \min(0.4 S_y, 0.3 S_{ut})$$

مثال) تنش برشی مجاز برای جوش 18 ksi است. نیروی  $F$  به طور استاتیکی وارد می شود. ضریب اطمینان را بدست آورید.



(حل) با توجه به شکل مقادیر طول جوش، فاصله بین دو خط جوش و ساق جوش مشخص است.

پس :



$$A = 0.707h(b + 2d)$$

$$\bar{x} = b/2$$

$$I_u = \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2$$

$$\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d}$$

$$h = 0.25 \text{ in}, b = 2.5 \text{ in}, d = 5 \text{ in}.$$

Table 9-2, case 5:  $A = 0.707h(b + 2d) = 0.707(0.25)[2.5 + 2(5)] = 2.209 \text{ in}^2$

$$\bar{y} = \frac{d^2}{b + 2d} = \frac{5^2}{2.5 + 2(5)} = 2 \text{ in}$$

$$\begin{aligned} I_u &= \frac{2d^3}{3} - 2d^2\bar{y} + (b + 2d)\bar{y}^2 \\ &= \frac{2(5^3)}{3} - 2(5^2)(2) + [2.5 + 2(5)](2^2) = 33.33 \text{ in}^3 \end{aligned}$$

$$I = 0.707 h I_u = 0.707(1/4)(33.33) = 5.891 \text{ in}^4$$

*Primary shear:*

$$\tau' = \frac{F}{A} = \frac{2}{2.209} = 0.905 \text{ kpsi}$$

*Secondary shear* (the critical location is at the bottom of the bracket):

$$y = 5 - 2 = 3 \text{ in}$$

$$\tau'' = \frac{My}{I} = \frac{2(5)(3)}{5.891} = 5.093 \text{ kpsi}$$

$$\tau_{\max} = \sqrt{\tau'^2 + \tau''^2} = \sqrt{0.905^2 + 5.093^2} = 5.173 \text{ kpsi}$$

$$n = \frac{\tau_{\text{all}}}{\tau_{\max}} = \frac{18}{5.173} = 3.48 \quad \text{Ans.}$$