



RADMAN SANA'T CO.
CONSULTING ENGINEERS

راهنمای راه اندازی و نگهداری

دستگاه پمپ سانتریفیوژ





پمپ سانتریفیوژ

هدف

- رسم منحنی‌های مشخصه پمپ در دورهای مختلف
- بررسی رابطه برنولی و مشاهده رابطه بین دبی و فشار پمپ

تئوری

یک پمپ گریز از مرکز بر اساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری به فشار ایستا کار می‌کند. این نحوه عمل بوسیله قانون برنولی توصیف می‌شود. قاعده عملکرد پمپ گریز از مرکز را می‌توان با ملاحظه تاثیر تکان دادن یک سطل آب بر روی یک مسیر دایره ای شکل توسط یک طناب، نشان داد. نیرویی که آب را به کف سطل فشار می‌دهد، نیروی گریز از مرکز است. اگر یک سوراخ در کف سطل تعبیه شود، آب از طریق این سوراخ جریان می‌یابد. از این گذشته اگر یک لوله ورودی در بالای سطل تعبیه شود، جریان آب به بیرون سوراخ منجر به تولید یک خلاء موضعی در داخل سطل خواهد شد. این خلاء آب را از یک منبع در سمت دیگر لوله ورودی به داخل سطل خواهد کشید. بدین روش یک جریان پیوسته از منبع و به بیرون سطل بوجود می‌آید. در رابطه با پمپ های گریز از مرکز، سطل و سرپوش آن متناظر با قاب پمپ، سوراخ و لوله ورودی متناظر با ورودی و خروجی پمپ هستند و طناب و بازو متناظر کار پروانه را انجام می‌دهد. پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال استفاده می‌نماید. پمپ های گریز از مرکز عموماً برای جابجا کردن سیال از طریق یک سیستم لوله کشی کاربرد دارد. سیال در امتداد یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و بوسیله این پروانه شتاب می‌گیرد و به سرعت به سمت بیرون و به داخل یک پخش کننده یا محفظه حلزونی جریان می‌یابد که از آنجا به درون سیستم لوله کشی پائین جریان خارج می‌گردد. تیغه های روی پروانه بطور تصاعدی از مرکز پروانه پهن می‌شوند که سرعت را کاهش داده و فشار را افزایش می‌دهد. این امکان به پمپ گریز از مرکز اجازه می‌دهد تا جریان های پیوسته با فشار بالا ایجاد نماید.



دسته بندی پمپ های گریز از مرکز:

پمپ های گریز از مرکز را می توان به چند صورت دسته بندی نمود. یک نحوه دسته بندی بر اساس جریان است که بوجود می آورند که متشکل از سه دسته هستند :

-پمپ های جریان شعاعی: در نوع شعاعی فشار سیال کاملا توسط نیروی گریز از مرکز تامین می شود. از این نوع پمپ در مواردی که می خواهند دبی خوبی در اختیار داشته باشند استفاده می شود.

-پمپ های جریان مختلط: در این نوع پمپ، قسمتی از فشار توسط عمل بالابری یا راندن تیغه ها بر روی سیال صورت می گیرد و قسمتی دیگر بوسیله نیروی گریز از مرکز تامین می شود.

-پمپ های جریان محوری: در این پمپ ها فشار با عمل پیش رانی و بالابری تیغه ها بر روی سیال بوجود می آید.

در حالت کلی از پمپ های جریان محوری هنگامی که افزایش فشار لازم باشد استفاده می کنند و از پمپ های جریان شعاعی بمنظور تولید دبی سود می برند. دو جزء اصلی پمپ های گریز از مرکز پروانه و تیغه هستند.

پروانه ها : نقش پروانه ها در پمپ گریز از مرکز تامین لازم برای سیال می باشد. در پمپ ها دو نوع پروانه پایه ای وجود دارند: 1- مارپیچی 2- توربینی

پروانه های توربینی با تیغه های پخش کننده ای احاطه شده اند که مسیرهای بتدریج پهن شونده ای فراهم می آورند تا سرعت آب را به آهستگی کاهش دهند. بنابراین هد سرعت به هد فشار تبدیل می شود. پروانه مارپیچی با ویژگی نداشتن تیغه های پخش کننده مشخص می شوند. در عوض پروانه آن درون محفظه ای که حلزونی شکل است قرار گرفته و سرعت آب به دلیل ترک کردن پروانه کاهش می یابد که همراه با افزایش فشار می باشد. انتخاب بین این دو نوع پروانه بسته به شرایط استفاده تغییر می کند. نوع مارپیچی بدلیل ظرفیت بالا و هد مصرفی پائین در چاه های کم عمق معمولا ترجیح داده می شوند. نوع توربینی در چاه های آب عمیق استفاده می شود.

تیغه: تیغه نقش راندن مایع به خروجی پمپ را دارد که سرعت را به فشار تبدیل می نماید. جزء تیغه در داخل پمپ که معمولا به پروانه متصل است به نوبه خود دارای شکل های گوناگونی است. دسته بندی شکلی



تیغه ها را می توان به طور کلی به دو دسته تقسیم نمود: 1- صاف 2- مارپیچ که این دسته بندی نیز می تواند منجر به دسته بندی کلی در مورد پروانه ها گردد.

مزایا و معایب استفاده از پمپ گریز از مرکز :

- از مزایای پمپ گریز از مرکز می توان به ویژگی تولید یک جریان هموار و یکنواخت اشاره نمود. برخی انواع پمپ های گریز از مرکز مقداری شن نیز پمپ می کنند و در کل مطمئن و دارای عمر کاری خوبی می باشند.

- از معایب این پمپ های می توان به از دست دادن سطح کیفی راه اندازی اشاره نمود که بعد از راه اندازی رخ می دهد. همچنین راندمان این پمپ ها وابسته به کار تحت هد و سرعت طراحی می باشد.

برای شروع محاسبات در پمپ گریز از مرکز رابطه برنولی را بین دو نقطه 1 (قبل از پمپ) و نقطه 2 (بعد از پمپ) می نویسیم.

$$\frac{P_1}{\gamma} + z_1 + \frac{v_1^2}{2g} + h_p = \frac{P_2}{\gamma} + z_2 + \frac{v_2^2}{2g} \quad (1)$$

با توجه به اینکه قطر لوله ثابت می باشد در نتیجه $v_1 = v_2$

از اختلاف ارتفاع 1 و 2 نیز به دلیل ناچیز بودن می توان صرف نظر کرد $z_2 - z_1 \cong 0$

در نتیجه داریم:

$$h_p = \frac{P_2}{\gamma} - \frac{P_1}{\gamma} = f(Q, N) \quad (2)$$

پس h_p تابعی از دبی و دور پمپ می باشد.

روابط حاکم بر عملکرد پمپ به صورت زیر می باشد.

$$P_o = h_p \gamma Q$$

$$P_i = V \times I$$

$$\eta_p = \frac{P_o}{P_i} \times 100$$



منحنی‌های مشخصه پمپ سه منحنی زیر می‌باشند:

$$1) h_p - Q$$

$$2) P_i - Q$$

$$3) \eta_p - Q$$

اما نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ارتفاع نصب پمپ به دلیل پدیده کاویتاسیون نمی‌تواند از یک حد معین بیشتر باشد. برای مشاهده پدیده کاویتاسیون از استرسکوپ یا اسیوسکوپ استفاده می‌شود.

شرح دستگاه:

دستگاه پمپ سانتریفیوژ متشکل از قسمت‌های زیر می‌باشد:

- پمپ سانتریفیوژ سه فاز
- مخزن ذخیره آب
- روتامتر جهت اندازه‌گیری دبی
- فشار سنج
- مدار بسته آب
- تابلو برق و ادوات ابزار دقیق

راه اندازی دستگاه:

ابتدا کلید ON/OFF کلی دستگاه را روشن کنید. سپس پمپ را با استفاده از کلید ON/OFF مربوطه روشن کنید. دقت شود که قبل از روشن کردن پمپ باید حتماً مخزن آب، تا بالای زانویی مربوط به ورود آب، از آب مقطر پر باشد و همچنین شیر تنظیم دبی باز باشد. در مرحله بعد کلید RAN اینورتر را فشار دهید تا شروع به کار پمپ آغاز شود. با استفاده از اینورتر می‌توانید فرکانس و دور موتور را روی مقادیر مشخص تنظیم نمایید.



سپس در فرکانس مشخص مثلاً 50 Hz برای تعدادی دبی (از طریق شیر تنظیم دبی) فشار قبل و بعد از پمپ را یادداشت و جدول وارد شده در قسمت محاسبات و جداول را تکمیل نمایید.


محاسبات و جداول:

جدول (1) داده‌های آزمایش

Q (lit/min)	P ₁ (Bar)	P ₂ (Bar)	l	V	ΔP (Bar)	H	p _{mech}	p _{elec}	η
10									
15									
20									
25									

خواسته های آزمایش:

- 1) با توجه به رابطه برنولی مقدار افت ناشی از اصطکاک را بین دو دبی مختلف به دست آورید.
- 2) با توجه به داده های موجود منحنی های مشخصه پمپ را ترسیم می کنیم.
- 3) بازه پمپ را در دبی های مختلف محاسبه کنید و در جدول (1) وارد نمایید.



منحنی مشخصه پمپ بر حسب مدل پمپ